

POR: DAVID LIMA DE DEUS; FRANCISCO ERINALDO ALVES DOS SANTOS; FRANCISCO ERINALDO ALVES DOS SANTOS; EM:
 - DAVIDLIMAMANUTENERE@GMAIL.COM ; NALDO200@YAHOO.COM.BR ; NALDO200@YAHOO.COM.BR ;
 08/06/2026
 17:41:19

CLIENTE

ARCELORMITTAL PECÉM S.A.

ARCELORMITTAL PECÉM S.A.

MIQUEIAS.CORDEIRO@ARCELORMITTAL.COM

TECG00866 - VISITA GMG

LOCAL

NOME
 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA

ROD ROD CE 155 - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE - 62674-000

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01- APT

DATA E HORA DE INÍCIO
 07/05/2025 13:28:00

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA
 ABRIR PORTAS INIBIR GERADOR, INSPECIONAR
 REALIZAR LIMPEZA, LIGAR GERADOR ACOMPANHAR
 TESTE, DESLIGAR GERADOR E FECHAR PORTAS.

EPIS NECESSÁRIOS
 CAPACETE ÓCULOS LUVAS ABAFADOR AURICULAR E
 BOTAS.

PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS
 RISCO DE PRENSAMENTO POR PARTE MÓVEIS, RISCO ERGONÔMICO E QUEDA DE
 MESMO NÍVEL, RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÕES.

MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS
 NÃO EXPOR PARTE DO CORPO AO RISCO DE PRENSAMENTO, MANTER POSTURA
 CORRETA AO EXECUTAR ATIVIDADES E TRANSITAR POR CAMINHO SEGURO,
 DISPOR DE EXTINTOR DE INCÊNDIO.

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO?
 SIM

KIT MITIGAÇÃO



QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO
 1

POSSUI EXTINTOR?
 SIM

EXTINTOR



QUANTIDADE DE EXTINTOR
 1

03- ATENDIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TELE 00319

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



POSSUI TELEMETRIA?
SIM

SE SIM, FOTO



FOTO DO HORÍMETRO



982 HRS

04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?
NÃO

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA 		VEDAÇÃO DAS PORTAS OK	PORTA POSSUI AMORTECEDOR? SIM
AMORTECEDOR COM PRESSÃO? SIM		O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO	
05- DIESEL			
EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 97	
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI			
06- MOTOR			
Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	
VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOTO ESCALA RINGELMANN 		
07- BATERIA			
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
---	---	--

TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) ENTRADA DE 220VAC E SAÍDA DE 28VDC	INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA 02/01/2024
---	---

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME	

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	FOTO FRONTAL 	FOTO LATERAL DIREITA 
---	--	--

FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS

FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

QUADRO

POSSUI

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 
CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	FOTO LATERAL DIREITA 
TRANSFORMADOR POSSUI	FOTO FRONTAL 	
12- OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÕES REALIZADO INSPEÇÃO PREVENTIVA REAPERTO E TESTE OPERACIONAL NO EQUIPAMENTO E DURANTE O FUNCIONAMENTO GERADOR NÃO APRESENTOU FALHA, GMG DISPONÍVEL EM MODO AUTOMÁTICO. 12- TELEMETRIA		

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

FOTO



13- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

INSPEÇÃO PREVENTIVA E TESTE ERCÍLIO
09/05/2025 13:47:19
84380969304



INSPEÇÃO PREVENTIVA E TESTE
09/05/2025 13:47:19

