


CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA FAZER TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE, BOTA, LUVA, CAMISA E CALÇA NR10, ABAFADOR E ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS QUEDA DO MESMO NÍVEL E CHOQUE ELÉTRICO
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS FAZER ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO APR E ISOLAMENTO DA ÁREA	DATA E HORA DE INÍCIO 10/06/2025 08:45:00	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM
TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? SIM	SE SIM, FOTO 	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG01314

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**FOTO DO HORIMETRO****04- INVENTARIO****FOTO FRONTAL****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**
LIMPO**CONDIÇÕES DOS ADESIVOS**
BOM**EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?**
NÃO**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO****05- PAINEL****INTEGRIDADE DO PAINEL****VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO**
OK**VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS**
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR

OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES

OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?

NÃO

06- CABOS



CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?

NÃO

07- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO
INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO	
08- DIESEL		
EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO NÃO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? NÃO
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 100	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK	BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? NÃO
09- RADIADOR		
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR ROSA
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
REALIZADA MANUTENÇÃO 15? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO	VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK	
10- ALTERNADOR		
É POSSÍVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRADA? NÃO	É POSSÍVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERÂMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR	É POSSÍVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E ÍNTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO? SIM		
11- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
220 VOLTS DE ENTRADA
24 VOLTS DE SAÍDA

CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA
NA

FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA



BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?
NÃO

CORTA-CHAMAS
SIM







SE SIM, FOTO



INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)

1

13- ACESSORIOS

<p>TRANSFORMADOR NÃO POSSUI</p>	<p>BANCO DE CARGA NÃO POSSUI</p>	<p>QUADRO NÃO POSSUI</p>
<p>CONTÊINER NÃO POSSUI</p>	<p>CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI</p>	<p>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM</p>
<p>FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL</p> 	<p>FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO</p> 	<p>FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO</p> 
<p>REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO SIM</p>	<p>FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA</p> 	<p>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM</p>
<p>FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE</p> 	<p>FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO</p> 	<p>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO SE APLICA</p>

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? NÃO	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR NÃO	FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 
---	---	--

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? SIM	POSSUI QTA INTERNO? NÃO
---	-----------------------------------

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA? NÃO
--

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF? SIM

16- CARENAGEM

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK	PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE? SIM	CHAVE DO GERADOR NÃO
---	--	--------------------------------

17- OBSERVAÇÃO


FOTO 	COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA NOK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA NÃO TEMOS SINAL DE RELEFONIA E NEM INTERNET
---	--	---

SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO? SIM	OBSERVAÇÕES FEITA ATROCA DOS FILTROS DE DIESEL, FILTRO DE ÓLEOLUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS
--	--

18- NEAR MISS


NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS
--

SUPERVISOR DI
10/06/2025 16:58:16
5733

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'S' followed by several smaller, connected strokes.

SUPERVISOR

10/06/2025 16:58:16

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, featuring a large, loopy initial 'S' and several smaller, connected strokes.