



<b>CLIENTE</b>		
<b>NOME</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>EMAIL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	<b>ENDEREÇO</b>	
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b>	<b>MARCA</b>	
<b>MODELO</b>	<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b> /	
<b>01- APT</b>		
<b>PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA</b> TROCA DEFILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO E ÓLEO LUBRIFICANTE.	<b>EPIS NECESSÁRIOS</b> UNIFORME NR10, BOTA DE SEGURANÇA, ÓCULOS, LUVA MULTITATO, CAPACETE COM ABAFADOR E PERNEIRA.	<b>PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS</b> CHOQUE ELÉTRICO E DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO QUÍMICO NO SOLO.
<b>MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS</b> USO DE EPI E ATENÇÃO NA ATIVIDADE		
<b>02- SEGURANÇA</b>		
<b>POSSUI KIT MITIGAÇÃO?</b> SIM	<b>KIT MITIGAÇÃO</b> 	<b>QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO</b> 1
<b>POSSUI EXTINTOR?</b> SIM	<b>EXTINTOR</b> 	<b>QUANTIDADE DE EXTINTOR</b> 1

**SERVIÇO**  
MANUTENÇÃO PREVENTIVA

**OBSERVAÇÕES**  
FOI SUBSTITUÍDO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. GMG OPERACIONAL DISPONÍVEL PARA O CLIENTE EM SEMI AUTOMÁTICO.

**FOTO**



**FOTO**



**FOTO**



**04- NEAR MISS**

OPERAÇÃO ASSISTIDA RICARDO ROMERO  
26/07/2025 17:49:48

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ricardo Romero'.