



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE LUVA ÓCULOS BOTA ROUPA NR10	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO ESMAGAMENTO DE MEMBROS E CONTAMINAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USA EPI	DATA E HORA DE INICIO 20/08/2025 14:05:00	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

SE SIM, FOTO



COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TELE 01989

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO




05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

SIM

AMORTECEDOR COM PRESSÃO?

SIM

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?

SIM

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



07- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?

NÃO

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA

OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS

OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC

OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL

OK

O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS?

NÃO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE

INTERNO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?

SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

98

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO

10KF262 - PREVENTIVA GMG_REV00

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

OK RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

BACIA DE CONTENÇÃO
POSSUI

BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SIM

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR
VEDE

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
SIM


FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS
OK

REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR?
NÃO

REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR)
NÃO

VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR
OK

10- ALTERNADOR

<p>É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRÁ? SIM</p>	<p>SE SIM, FOTO</p> 	<p>É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR</p>
--	--	---

<p>É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR</p>	<p>INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK</p>	<p>VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK</p>
---	---	--

<p>PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM</p>
--

11- BATERIA

<p>CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK</p>	<p>CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK</p>	<p>TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM</p>
--	--	--

<p>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI</p>	<p>POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM</p>	<p>MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA</p> 
---	---	--

<p>CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA NA</p>	<p>TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) ENTRADA 220 AC SAÍDA 24 DC</p>	<p>BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?</p> 
---	---	---

FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA



12- ESCAPAMENTO

INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)

2

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA
NÃO POSSUI

QUADRO
NÃO POSSUI

CONTÊINER
NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA
NÃO

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?
NÃO

REALIZAR TERMOGRAFIA
NA

POSSUI QTA INTERNO?
SIM

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?

NÃO - PREVENTIVA GMG_REV00

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?
SIM

FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



16- CARENAGEM

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

CHAVE DO GERADOR
SIM

17- OBSERVAÇÃO

FOTO



COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÕES

FOI TROCADO O FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FETO VISTORIA PREVENTIVA.
E MESMO SER ENCONTRA NO MODO AUTOMÁTICO

18- NEAR MISS

PORTONAVE VALDISNEI MOREIRA DOS SANTOS
20/08/2025 16:07:17
002277

MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAIMUNDO NONATO
20/08/2025 16:08:31

PORTONAVE

20/08/2025 16:07:17

VAZAL
