


POR: MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA ROCHA; PABLO PASSOS CANDIDO; -  
 MARCELO.ROCHA@TECNOGERA.COM.BR;PABLO.CANDIDO@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 30/05/2026  
 15:54:04

<b>CLIENTE</b>		
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA		
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b>	<b>MARCA</b>	
<b>MODELO</b>	<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b> /	
<b>01- APT</b>		
<b>DATA E HORA DE INICIO</b> 10/10/2025 15:46:00	<b>PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA</b> INSPEÇÃO TEGG01687	<b>EPIS NECESSÁRIOS</b> CAPACETE, ÓCULOS, PROTETOR AURICULAR, LUVAS
<b>PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS</b> ESCORREGÃO, TROPEÇO, QUEDA DE MESMO NÍVEL, ANIMAIS PEÇONHENTOS	<b>MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS</b> CONFORME ART VALE	
<b>02- SEGURANÇA</b>		
<b>POSSUI KIT MITIGAÇÃO?</b> NÃO	<b>POSSUI EXTINTOR?</b> SIM	<b>EXTINTOR</b> 
<b>QUANTIDADE DE EXTINTOR</b> 1		
<b>03- ATENDIMENTO</b>		

**ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA****POSSUI TELEMETRIA?**

NÃO

**FOTO DO HORIMETRO****04- PAINEL****INTEGRIDADE DO PAINEL****VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO**

OK

**FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?**

NÃO

**VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS**

NÃO POSSUI

**VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS**

NÃO POSSUI

**Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)****PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO****FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA****VEDAÇÃO DAS PORTAS**

OK

**PORTA POSSUI AMORTECEDOR?**

NÃO

**O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?**

NÃO

**05- DIESEL**

**EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO**

**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**

**POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?**  
SIM



NÃO DÁ PARA IDENTIFICAR O TAG DA BACIA, A MESMA ESTA UM POUCO AFUDADA NA BRITA E ESTA COBERTA POR ESSA CALHA.

**NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)**

70

**CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO**  
OK

**HÁ VAZAMENTO DE OLEO?**

NÃO

**TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL**  
OK

**BACIA DE CONTENÇÃO**  
POSSUI

**BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?**  
SIM

**FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO**



TAMPÃO ESTA ESCONDIDO

**SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA**  
N/A

**FOTO FRONTAL**



**FOTO LATERAL DIREITA**



**FOTO LATERAL ESQUERDA**



**FOTO TRASEIRA**



**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**  
LIMPO

**06- MOTOR**

<p><b>N° DE SERIE DO MOTOR</b></p> 	<p><b>NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE</b> OK</p>	<p><b>HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?</b> NÃO</p>
--	---	---

<p><b>VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR</b> OK</p>	<p><b>FOTO ESCALA RINGELMANN</b></p> 
---	--

**07- BATERIA**

<p><b>CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS</b> OK</p>	<p><b>CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS</b> OK</p>	<p><b>TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO</b> SIM</p>
<p><b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI</p>	<p><b>POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?</b> SIM</p>	<p><b>MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA</b></p> 

<p><b>TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)</b> 254VCA E 28VCC</p>	<p><b>INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA</b> 21/09/2023</p>
---	---

**08- RADIADOR**

**CONDIÇÕES DO RADIADOR**  
OK

**HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?**  
NÃO

**SE NOK, FOTO**



**NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?**  
SIM

**GERADOR POSSUI INTERCOOLER?**  
SIM

**INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER**  
CONFORME

### 09- CABOS

**CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**



**CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**



**CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE**



### 10- INVENTARIO

**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**



**FOTO FRONTAL**



**FOTO LATERAL DIREITA**



**FOTO LATERAL ESQUERDA****FOTO TRASEIRA****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

**CONDIÇÕES DOS ADESIVOS**

BOM

**EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?**

NÃO

**11- ACESSORIOS****BACIA DE CONTENÇÃO**

NÃO POSSUI

**QUADRO**

NÃO POSSUI

**CONTÊINER**

NÃO POSSUI

**CARRETA REBOQUE**

NÃO POSSUI

**TRANSFORMADOR**

NÃO POSSUI

**12- OBSERVAÇÃO****OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO FEITO INSPEÇÃO E ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE;  
 QTA TBM ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE;  
 NÍVEL DE ÁGUA E ÓLEO DO MOTOR ESTÃO OK;  
 EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NO PTP11 EM JANGADA;  
 OBS: CABOS DA INSTALAÇÃO FORAM FORNECIDOS PELA VALE.

**12- TELEMETRIA****COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

NÃO TEM TELEMETRIA

**13- NEAR MISS****NEAR MISS**

SEM REPORTE DE NEAR MISS

INSPEÇÃO TCG01687 PABLO CANDIDO  
 13/10/2025 18:57:51  
 221660