


POR: BRUNO FERNANDES MONTEIRO; PABLO PASSOS CANDIDO; -
 BRUNO.MONTEIRO@TECNOGERA.COM.BR; PABLO.CANDIDO@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 30/05/2026
 15:47:08

CLIENTE		
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA		
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 23/10/2025 09:47:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA PREVENTIVA TEGG01683	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE, ÓCULOS, PROTETOR AURICULAR, LUVAS
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS ESCORREGÃO, TROPEÇO, QUEDA DE MESMO NÍVEL C		MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS CONFORME ART VALE
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 
QUANTIDADE DE EXTINTOR 1	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM
HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO		
03- ATENDIMENTO		

POSSUI TELEMETRIA?

NÃO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL




VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO

OK

VERIFICAR ÚLTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
SIM

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSÍVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?
NÃO

07- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO
INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO	

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? SIM	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 80
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO 	FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO 
O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? NÃO		

09- RADIADOR



CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR ROSA
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO	VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK	

10- ALTERNADOR

É POSSÍVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E ÍNTEGRA? NÃO 11 - F262 - PREVENTIVA GMG_REV00	É POSSÍVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERÂMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR	É POSSÍVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR RELATÓRIO GERADO NO SISLOC SOFTWARES
--	---	---

VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM	REAPERTO E TORQUEAMENTO DE PARAFUSOS DE BARRAMENTO E FINALIZAR COM MARCAÇÃO 	TESTE DE ISOLAÇÃO ENTRE ESTATOR PRINCIPAL X TERRA (4 E 10;5 E 11; 6 E 12) N/A

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 127VCA E 14VCC	CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA NA	FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?**12- ESCAPAMENTO****É POSSÍVEL VISUALIZAR O FLAP?**

NÃO

CORTA-CHAMAS

NÃO

INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)

1

13- ACESSÓRIOS**TRANSFORMADOR**

NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA

NÃO POSSUI

QUADRO

NÃO POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL**FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO****REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO**

NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

SIM

FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO**FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE****REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA**

NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?

NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR

NÃO

FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



POSSUI QTA INTERNO?

NÃO

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?

SIM

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?

NÃO

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?

NÃO

FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?

SIM

CHAVE DO GERADOR

ARMAZENADO COM O CLIENTE

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS

OK

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

NÃO TEM TELEMETRIA

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO FEITO PREVENTIVA I0 E I1;
NÍVEL DE ÁGUA E ÓLEO DO MOTOR ESTÃO OK;
EQUIPAMENTO SEM AVARIAS;
GERADOR FEITO TESTE A VAZIO E ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE;
EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NO RESTAURANTE DE JANGADA.

18- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

PREVENTIVA TCG01683 PABLO CANDIDO
25/10/2025 18:39:37
218768