



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 30/10/2025 16:18:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TESTES OPERACIONAIS, LIMPEZA INTERNA	EPIS NECESSÁRIOS BOTA, LUVA, CAPACETE, ÓCULOS
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO, ESCORREGÃO DO MESMO NÍVEL, Prensamento de membros	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USO CORRETO DO EPI, ATENÇÃO NA EXECUÇÃO DO TRABALHO	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? OK	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? OK	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NAO

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?
NÃO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
OK

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?**

NÃO

07- MOTOR**Nº DE SERIE DO MOTOR****NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE**

OK

FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE**HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?**

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?

NÃO

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA

OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS

OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC

OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL

OK

O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS?

NAO

08- DIESEL**EQUIPAMENTO COM TANQUE**

INTERNO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?

SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

8

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

OK

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO**O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA?**

NAO

09- RADIADOR**CONDIÇÕES DO RADIADOR**

10KF262 - PREVENTIVA GMG_REV00

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?

NÃO



COR DO LÍQUIDO DO RADIADORROSA RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](http://SISLOC.SOFTWARES)

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO		VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRADA? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM	REAPERTO E TORQUEAMENTO DE PARAFUSOS DE BARRAMENTO E FINALIZAR COM MARCAÇÃO 	TESTE DE ISOLAÇÃO ENTRE ESTATOR PRINCIPAL X TERRA (4 E 10;5 E 11; 6 E 12) OK

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 24	CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA OK	FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?

NÃO

CORTA-CHAMAS

NÃO

INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)

1

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR

NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA

NÃO POSSUI

QUADRO

NÃO POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL



FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO

NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

SIM

FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA

NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?

NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR

NÃO

FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 	POSSUI QTA INTERNO? NÃO	REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? SIM
---	-----------------------------------	---

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
NÃO

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF? NÃO	FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE 
---------------------------------	---

16- CARENAGEM



PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE? SIM	CHAVE DO GERADOR ARMAZENADO COM O CLIENTE	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
--	---	---

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA NÃO TEM TELEMETRIA	OBSERVAÇÕES NÃO FOI TROCADO FILTRO DE DIESEL SEPARADOR POR NÃO TER
---	--

18- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

<p>PREVENTIVA MARCOS FILIPE 30/10/2025 19:12:45 159.435.497-90</p> 	<p>PREVENTIVA PETROBRAS IMBOASSICA 30/10/2025 19:52:35 1</p> 
--	---

Petrol
