





CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 18/11/2025 08:45:00		
02- SEGURANÇA		
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? SIM	SE SIM, FOTO 	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG01647
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORIMETRO 	FOTO DO HORIMETRO 
04- INVENTARIO		

FOTO FRONTAL



FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO

OK

PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?

MANUAL

06- CABOS

07- MOTOR**N° DE SERIE DO MOTOR****NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE**

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?

NÃO

08- DIESEL**HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?**

NÃO

09- RADIADOR**10- ALTERNADOR****11- BATERIA****12- ESCAPAMENTO****13- ACESSÓRIOS****BANCO DE CARGA**

NÃO POSSUI

QUADRO

POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL



FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA
NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?
SIM

14- TESTE

15- PARAMETROS

16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

17- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES

APÓS REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO OPERANDO NORMALMENTE (OBS: FILTRO DE NÃO FOI SUBSTITUÍDO O MESMO ENVIADO NÃO É COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO)

18- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

ELETRECISTA DOUGLAS
18/11/2025 10:00:28
0000

MECÂNICO ESPECIALISTA JOSÉ ANTÔNIO
18/11/2025 10:01:41
003659376-14

ELETRECISTA

18/11/2025 10:00:28