





F146 - CHECKLIST GERADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO 25/11/2025 17:33:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO
EXPEDIÇÃO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES

TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO






FOTO INTERNA

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK



NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
10,00

FOTO DO NIVEL DE OLEO



Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA




FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA




FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

SE SIM, DETALHAMENTO

SE SIM, FOTO

GRAU DE DIFICULDADE
FÁCIL

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

POSSUI TELEMETRIA?
NÃO

FOTO DA TELEMETRIA

DATA E HORA DE FIM
25/11/2025 17:38:00