

CLIENTE

NOME	RAZÃO SOCIAL
------	--------------

EMAIL	OBSERVAÇÃO
-------	------------

LOCAL

NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
---	----------

ATIVO

NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO 01/12/2025 15:35:00	CLIENTE PETROBRAS	FICHA 320692025
TENSÃO DO CLIENTE 440V	REGIME DE OPERAÇÃO 12H	TANQUE INTERNO OU EXTERNO TANQUE INTERNO
HORÍMETRO SIM	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 0



FOTO DO HORÍMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO



02 - PETROBRAS

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR COMPLETO	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR OK
INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME		
04 - ALTERNADOR		
BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA OK	FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA 	REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO OK
FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO 		REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5 
05 - MOTOR		
Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
06 - ELÉTRICO		

INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) OK	FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO 
REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK

07 - DIESEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 40	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) 3/8	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. OK

08 - CARENAGEM

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS SEM PRESSÃO	CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA 

FOTO LATERAL DIREITA 	FOTO LATERAL ESQUERDA 	FOTO FRONTAL 
---	---	--

FOTO TRASEIRA



CARTÃO 3 CORES



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

FOTO DA TELEMETRIA




TIPO DE CONTROLADOR
DEIF

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO
5 - F038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)
440

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)
658

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V) 440V	VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V) 260V
AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS) 369KW	PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO 	

10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA 	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK		TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM

11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES GERADOR FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA DATA 01/12/25 EQUIPAMENTO ESTÁ PRONTO PARA OPERAÇÃO.	DATA E HORA DE FIM 01/12/2025 17:41:00
---	---

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	FOTO 
--	--

PRE LOCAÇÃO MARCOS
01/12/2025 17:35:53



PRE LOCAÇÃO GUILBERT
01/12/2025 17:36:14

