





CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO 01/12/2025 17:19:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO
EXPEDIÇÃO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO




FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
0,00

FOTO DO NIVEL DE OLEO


Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA




FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA**FOTO LATERAL ESQUERDA**

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

SE SIM, DETALHAMENTO

SE SIM, FOTO

GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

POSSUI TELEMETRIA?
NÃO

FOTO DA TELEMETRIA

DATA E HORA DE FIM
01/12/2025 17:29:00