





F146 - CHECKLIST GERADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO</p> <p>05/12/2025 09:31:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO
EXPEDIÇÃO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES

TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO




FOTO INTERNA

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK




NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
0,00

FOTO DO NÍVEL DE OLEO


Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA




FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

SE SIM, DETALHAMENTO

GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

DATA E HORA DE FIM
05/12/2025 09:39:00

FOTO LATERAL ESQUERDA

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

SE SIM, FOTO

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

FOTO DA TELEMETRIA