





| | | |
|--|--|---|
| CLIENTE | | |
| NOME | RAZÃO SOCIAL | |
| EMAIL | OBSERVAÇÃO | |
| LOCAL | | |
| NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA | ENDEREÇO | |
| ATIVO | | |
| NOME GERADOR 550KVA | MARCA MWM | |
| MODELO SCANIA DC13 | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE TECG01372 / DSWE00087 | |
| ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DATA E HORA DE INICIO 09/12/2025 14:12:00 | FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO |
|  | |  |
| FOTO DO HORIMETRO | TIPO DE INSPEÇÃO EXPEDIÇÃO | Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) |
|  | |  |

CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
10

FOTO DO NÍVEL DE OLEO



Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

GRAU DE DIFICULDADE

FÁCIL

POSSUI TELEMETRIA?

SIM

FOTO DA TELEMETRIA



DATA E HORA DE FIM

09/12/2025 14:24:00

OK KAUAN
09/12/2025 14:13:34