





F146 - CHECKLIST GERADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO 10/12/2025 15:13:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO
EXPEDIÇÃO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
0,00

FOTO DO NIVEL DE OLEO

FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

SE SIM, DETALHAMENTO
Poucos arranhões e ferrugem

GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

DATA E HORA DE FIM
10/12/2025 15:23:00

FOTO LATERAL ESQUERDA



EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, FOTO



FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

FOTO DA TELEMETRIA

