




CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 10/12/2025 09:33:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA REVISÃO	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 
QUANTIDADE DE EXTINTOR 5		
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO




05- PAINEL

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK


Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**07- MOTOR****Nº DE SERIE DO MOTOR****FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?**

NÃO

08- DIESEL**09- RADIADOR****10- ALTERNADOR****11- BATERIA****CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS**
OK**CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS**
OK**BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?****12- ESCAPAMENTO****13- ACESSORIOS****BANCO DE CARGA**
NÃO POSSUI**QUADRO**
NÃO POSSUI**CONTÊINER**
POSSUI**CARRETA REBOQUE**
NÃO POSSUI**REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL**
SIM**REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO**
SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

SIM

FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA

SIM

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?

SIM

14- TESTE

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?

SIM

16- CARENAGEM

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

18- NEAR MISS

TÉCNICO LUIZ
11/12/2025 19:18:24



TÉCNICO LUIZ
11/12/2025 19:19:02

