





CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO</p> <p>15/12/2025 11:22:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO  
EXPEDIÇÃO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO




FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL  
OK

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)  
0,00

FOTO DO NIVEL DE OLEO



**FOTO TRASEIRA****FOTO LATERAL ESQUERDA**

**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**  
LIMPO

**EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?**  
NÃO

**SE SIM, DETALHAMENTO**

**SE SIM, FOTO**

**GRAU DE DIFICULDADE**  
REGULAR

**FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)**

**RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:**

**QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS**

**POSSUI TELEMETRIA?**  
NÃO

**FOTO DA TELEMETRIA**

**DATA E HORA DE FIM**  
15/12/2025 11:32:00