


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
DATA E HORA DE INICIO 23/12/2025 15:01:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Investigação da falha e correção
EPIS NECESSÁRIOS Capacete, luvas, óculos, botin	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Queda de diferentes níveis, es
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Hidratação, protetor solar e u	
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	KIT MITIGAÇÃO
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR	EXTINTOR
QUANTIDADE DE EXTINTOR	FOTO DO HORIMETRO
	
03- ATENDIMENTO	
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTÁ SENDO USADO?
SE SIM, FOTO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

**ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**



Tec. Ricardo Lira - Serra ES  
23 de dezembro de 2025 17:00

**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**



Tec. Ricardo Lira - Serra ES  
23 de dezembro de 2025 16:59

**04- PAINEL**

**INTEGRIDADE DO PAINEL**



Tec. Ricardo Lira - Serra ES  
23 de dezembro de 2025 17:00

**VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO  
OK**

**SE NECESSÁRIO AJUSTE, QUAL ITEM**

**SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE**

**VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS  
NÃO POSSUI**

**SE NOK, FOTO**

**Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)**



Tec. Ricardo Lira - Serra ES  
23 de dezembro de 2025 17:01

**05- MOTOR**

**NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE  
OK**

**HÁ VAZAMENTO DE OLEO?  
NÃO**

**SE SIM, FOTO**

**VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR  
OK**

**SE NOK, FOTO**

**FOTO**

**06- BATERIA**

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	SE NOK, FOTO
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	SE NOK, FOTO
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)	

**07- RADIADOR**

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO
SE NOK, FOTO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? COMPLETADO
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
FOTO	

**08- DIESEL**

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO
SE SIM, FOTO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 0,00	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	SE SIM, FOTO
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA	

**09- CORRETIVA**

SINTOMAS DO GERADOR Durante o comando de partida o	CAUSA RAIZ Programação do módulo EGS e ox
SOLUÇÃO APLICADA Feito testes com sensores, sub	GRAU DE DIFICULDADE DIFÍCIL
MODO DE OPERAÇÃO MANUAL	

**10- OBSERVAÇÃO**

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA NÃO TEM TELEMETRIA	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?	OBSERVAÇÕES Necessário retornar para insta
RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE	CONTATO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO CORRETIVO
FOTO	FOTO

**11- NEAR MISS**

<b>NEAR MISS</b> SEM REPORTE DE NEAR MISS	<b>AÇÃO EFETUADA:</b>
<b>FOTO</b>	