



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 14/01/2026 13:39:00	TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG00828	TIPO DE PEÇA/PARTE MÓDULO
FOTO 	MODELO DA PEÇA/PARTE CGC 200 Deif
Nº DE SERIE DA PEÇA 100209559.10	FOTO Nº DE SERIE DA PEÇA 
ACOMPANHA BORNES / PRESILHAS DE FIXAÇÃO? NÃO	FILIAL ORIGEM CE-MRU
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: William França Pinto	ANÁLISE INTERNA SIM

FALTA DE PARTES OU PEÇAS NÃO	SE SIM, DETALHAMENTO
DEFEITO IDENTIFICADO	QUANTIDADE 1
PATRIMÔNIO DE DESTINO	REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE NÃO
SE SIM, DETALHAMENTO	SERVIÇOS EXECUTADOS Abertura e análise técnica int
OBSERVAÇÕES Resina aplicada em volta do mó	STATUS - USO FORA DE USO
NOME DO TÉCNICO Rafael Gomes Martin	DATA E HORA DE FIM 14/01/2026 13:42:00