



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 16/01/2026 12:01:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00860
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 0,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? OPERAÇÃO	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR  
NOK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?  
Sem motor

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR  
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?  
Sem alternador

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR  
NECESSÁRIO MARINIZAR

FOTO




#### 04 - RADIADOR

RADIADOR  
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?  
Sem as devidas tubulações

FOTO




#### 05 - PAINEL

PAINEL  
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?  
Faltando controlador

FOTO



#### 06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR  
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?  
Faltando

FOTO



**07 - CARENAGEM**

CARENAGEM  
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?  
Cheia de ferrugens e fechadura

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

**08 - BATERIA**

BATERIAS  
SEM BATERIA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?  
Sem bateria

FOTO



**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES**

OBSERVAÇÕES  
Sem motor  
Sem alternador  
Fal

TIPO DE MANUTENÇÃO  
PESADA II

DATA E HORA DE FIM  
16/01/2026 12:15:00