



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 21/01/2026 17:16:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00892
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 0,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? OPERAÇÃO	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? SIM
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
NOK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?
O gerador não tem motor

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
O gerador não tem alternador s

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?
Não tem radiador só tem carena

FOTO



05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO




06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?
Sem porta na lateral direita,

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
SEM BATERIA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?
Não tem peças do gerador só te

FOTO



09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
O gerador TECG00892 chegou na

TIPO DE MANUTENÇÃO
PESADA II

DATA E HORA DE FIM
21/01/2026 17:26:00