


<b>CLIENTE</b>		
<b>NOME</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>EMAIL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	<b>ENDEREÇO</b>	
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b>	<b>MARCA</b>	
<b>MODELO</b>	<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b> /	
<b>01- APT</b>		
<b>DATA E HORA DE INICIO</b> 21/01/2026 12:49:00	<b>PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA</b> INSPEÇÃO E TESTE DO GRUPO GERADOR.	<b>EPIS NECESSÁRIOS</b> BOTA, CAPACETE, ÓCULOS DE PROTEÇÃO , PROTETOR AURICULAR, LUVAS, BLUSA E CALÇA NR10.
<b>PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS</b> CHOQUE ELÉTRICO, BATIDA CONTRA, QUEDA E PARTES GIRANTES.	<b>MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS</b> UTILIZAR EPI'S ADEQUADOS PARA A TAREFA.	
<b>02- SEGURANÇA</b>		
<b>POSSUI KIT MITIGAÇÃO?</b> NÃO	<b>POSSUI EXTINTOR?</b> SIM	<b>EXTINTOR</b> 
<b>QUANTIDADE DE EXTINTOR</b> 1		
<b>03- ATENDIMENTO</b>		

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)

SIM

POSSUI TELEMETRIA?

NÃO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



#### 04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO

OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?

NÃO

É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE NÃO PERMITIU O TESTE?

NÃO

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA



VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

**05- DIESEL**

<b>EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO</b>	<b>POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?</b> SIM	<b>NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)</b> 82
<b>CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTO DE OLEO?</b> NÃO	<b>TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL</b> OK
<b>BACIA DE CONTENÇÃO</b> NÃO POSSUI		

**06- MOTOR**

<b>Nº DE SERIE DO MOTOR</b> 	<b>NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTO DE OLEO?</b> NÃO
<b>VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR</b> OK		

**07- BATERIA**

<b>CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS</b> OK	<b>CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS</b> OK	<b>TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO</b> SIM
<b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI	<b>POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?</b> SIM	<b>MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA</b> 
<b>TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)</b> 220/26,6	<b>INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA</b> 21/01/2026	

**08- RADIADOR**

<b>CONDIÇÕES DO RADIADOR</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?</b> NÃO	<b>NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?</b> SIM
<b>GERADOR POSSUI INTERCOOLER?</b> SIM		<b>INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER</b> CONFORME

**09- CABOS**

**CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**



**10- INVENTARIO**


**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**



**FOTO FRONTAL**



**FOTO LATERAL DIREITA**



**FOTO LATERAL ESQUERDA**



**FOTO TRASEIRA**



**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

**CONDIÇÕES DOS ADESIVOS**  
BOM

**EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?**  
NÃO

**11- ACESSORIOS**

**BACIA DE CONTENÇÃO**  
NÃO POSSUI

**QUADRO**  
NÃO POSSUI

**CONTÊINER**  
NÃO POSSUI

**CARRETA REBOQUE**  
NÃO POSSUI

**TRANSFORMADOR**  
NÃO POSSUI


**12- OBSERVAÇÃO**

**12- TELEMETRIA**


**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**  
OK

**13- NEAR MISS**

TECNOGERA FILIPE VIEIRA  
21/01/2026 13:54:40  
49239264X



EASY WALTER ANDRÉ  
21/01/2026 14:13:07  
435212849



EASY

21/01/2026 14:13:07

