

FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

SE SIM, DETALHAMENTO

SE SIM, FOTO

GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

POSSUI TELEMETRIA?
NÃO

FOTO DA TELEMETRIA

DATA E HORA DE FIM
22/01/2026 17:02:00