






F146 - CHECKLIST GERADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO 02/02/2026 16:19:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p>  	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO
RECEBIMENTO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO




FOTO INTERNA




TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
10,00


FOTO DO NIVEL DE OLEO




Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA





FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

SE SIM, DETALHAMENTO
Fechadura de porta do containe

GRAU DE DIFICULDADE
FÁCIL

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

DATA E HORA DE FIM
02/02/2026 16:25:00

FOTO LATERAL ESQUERDA



EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, FOTO




FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

FOTO DA TELEMETRIA

