




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO</p> <p>04/02/2026 16:19:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO
RECEBIMENTO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES

TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO





FOTO INTERNA

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK



NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
10,00


FOTO DO NIVEL DE OLEO



Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA




FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, DETALHAMENTO
Marcas de arranhões

SE SIM, FOTO



GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR


FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

FOTO DA TELEMETRIA



DATA E HORA DE FIM
04/02/2026 16:35:00