

POR: JULIA ANTUNES DA SILVA; ANDERSON RODRIGUES PIO; -
JULIA.SILVA@TECNOGERA.COM.BR;ANDERSON.PIO@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
18:05:39

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01- APT

DATA E HORA DE INÍCIO
10/02/2026 15:00:00

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA

EPIS NECESSÁRIOS
ÓCULOS LUVAS PROTETOR

PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS
ELÉTRICO

MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS
EPIS

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO?
NÃO

POSSUI EXTINTOR?
NÃO

03- ATENDIMENTO

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)
NÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
1064

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SE SIM, FOTO

FOTO DO HORIMETRO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL		VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO		FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?	
		OK		NÃO	
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS		VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS		VEDAÇÃO DAS PORTAS	
NÃO POSSUI		NÃO POSSUI		OK	
PORTA POSSUI AMORTECEDOR?			O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?		
NÃO			NÃO		
05- DIESEL					
EQUIPAMENTO COM TANQUE		POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?		NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)	
INTERNO		SIM		92	
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO		HÁ VAZAMENTO DE OLEO?		TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	
OK		NÃO		OK	
BACIA DE CONTENÇÃO					
NÃO POSSUI					
06- MOTOR					
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE		HÁ VAZAMENTO DE OLEO?		VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR	
OK		NÃO		OK	
07- BATERIA					
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS		CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS		TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO	
OK		OK		SIM	
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS		POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?		TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)	
NÃO POSSUI		SIM		220	
INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA					
12/07/2023					
08- RADIADOR					
CONDIÇÕES DO RADIADOR		HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?		NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?	
OK		NÃO		SIM	
GERADOR POSSUI INTERCOOLER?			INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER		
SIM			CONFORME		
09- CABOS					
10- INVENTARIO					

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM
--	-------------------------------------	--------------------------------------

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

11- ACESSORIOS

BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	QUADRO POSSUI	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 
CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

12- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES
REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REAPERTO DE TERMINAIS E CONECTORES

12- TELEMETRIA

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA OK
---	------------------------------------

13- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

MANUTENÇÃO ANDERSON
10/02/2026 15:23:44



MANUTENÇÃO ANDERSON
10/02/2026 15:24:15

