




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO 19/02/2026 15:22:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO  
EXPEDIÇÃO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES

TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO





FOTO INTERNA

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL  
OK



NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)  
12,00

FOTO DO NÍVEL DE ÓLEO


Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



**FOTO TRASEIRA**

**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**  
LIMPO

**SE SIM, DETALHAMENTO**

**GRAU DE DIFICULDADE**  
FÁCIL

**RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:**

**POSSUI TELEMETRIA?**  
SIM

**DATA E HORA DE FIM**  
19/02/2026 15:28:00

**FOTO LATERAL ESQUERDA**

**EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?**  
NÃO

**SE SIM, FOTO**

**FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)**

**QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS**

**FOTO DA TELEMETRIA**