



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 24/02/2026 15:21:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA PREVENTIVA E TROCA DAS BATERIAS	EPIS NECESSÁRIOS LUVAS, ÓCULOS, CAPACETE,
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE, CORTE, CONTUSÃO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USAR EPIS, ISOLAR AREA	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORÍMETRO 
04- INVENTARIO		

FOTO FRONTAL**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**05- PAINEL****INTEGRIDADE DO PAINEL****VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO**

OK

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR

OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES

OK

VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

06- CABOS**07- MOTOR****NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE**

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?

NÃO

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA

OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS

OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC

OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL

OK

08- DIESEL**EQUIPAMENTO COM TANQUE**




INTERNO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?

SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

2

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI		
09- RADIADOR		
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR ROSA
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK
REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO		
10- ALTERNADOR		
11- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM		
12- ESCAPAMENTO		
13- ACESSORIOS		
BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO NÃO POSSUI	CONTÊINER NÃO POSSUI
CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM	FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO 
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM	FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 	FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 
REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? SIM	POSSUI QTA INTERNO? NÃO	
14- TESTE		

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?
NÃO

16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

17- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES

REALIZADO TROCA DE ÓLEO E FILTROS. GMG FOI TESTADO COM UMA VASILHA DE 5 LITROS MOSTROU OPERACIONAL 380 VAC, 28 VDC, 60 HZ. GMG PRECISA SER ABASTECIDO TANQUE VAZIO. SOLICITADO PONTO PARA LIGAÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS.

18- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

PREVENTIVA E CORRETIVA GABRIEL NASCIEMNT0
24/02/2026 17:18:24



PREVENTIVA E CORRETOVA DANIEL GOIS
24/02/2026 17:18:48



PREVENTIVA E CORRETIVA

24/02/2026 17:18:24

