

POR: THIAGO RODRIGUES DE CAMPOS; WAGNER ATAIDE DE PADUA; -
THIAGO.CAMPOS@TECNOGERA.COM.BR; WPADUA45@GMAIL.COM;

EM: 08/06/2026
17:30:50

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01- APT

DATA E HORA DE INÍCIO 27/02/2026 12:11:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA INSPEÇÃO	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS ATENÇÃO	

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
------------------------------	-------------------------

03- ATENDIMENTO

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO) NÃO	POSSUI TELEMETRIA? NÃO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
---	---------------------------	-----------------------------------



FOTO DO HORIMETRO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?
NÃO

É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE
NÃO PERMITIU O TESTE?
SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA
BATERIA



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE
INTERNO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
NÃO

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
100

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE
ABASTECIMENTO
OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?
NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

BACIA DE CONTENÇÃO
NÃO POSSUI

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



06- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?
NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
NÃO

INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA
27/02/2026

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
NÃO

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

11- ACESSORIOS

BACIA DE CONTENÇÃO
NÃO POSSUI

QUADRO
NÃO POSSUI

CONTÊINER
NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

12- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES
FUNCIONAMENTO OK

12- TELEMETRIA

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
NÃO TEM TELEMETRIA

13- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

TECNOGERA WAGNER
27/02/2026 12:18:33

W

JAGUAR WASHINGTON
27/02/2026 12:29:31

cliente

cliente
