


<b>CLIENTE</b>		
[REDACTED]		
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA		
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b>		<b>MARCA</b>
<b>MODELO</b>		<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b>
		/
<b>01- APT</b>		
<b>DATA E HORA DE INICIO</b>	<b>PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA</b>	<b>EPIS NECESSÁRIOS</b>
27/02/2026 16:10:00	INSPEÇÃO	CAPACETE LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO
<b>PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS</b>		<b>MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS</b>
CHOQUE		ATENÇÃO
<b>02- SEGURANÇA</b>		
<b>POSSUI KIT MITIGAÇÃO?</b>		<b>POSSUI EXTINTOR?</b>
NÃO		NÃO
<b>03- ATENDIMENTO</b>		
<b>O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)</b>	<b>POSSUI TELEMETRIA?</b>	<b>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>
NÃO	NÃO	

**FOTO DO HORIMETRO****04- PAINEL**

<b>VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO</b> OK	<b>FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?</b> NÃO	<b>É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE NÃO PERMITIU O TESTE?</b> SIM
<b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI	<b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI	<b>FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA</b> 
<b>VEDAÇÃO DAS PORTAS</b> OK	<b>PORTA POSSUI AMORTECEDOR?</b> NÃO	<b>O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?</b> NÃO

**05- DIESEL**

<b>EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO</b>	<b>POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?</b> NÃO	<b>NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)</b> 100
<b>CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTO DE OLEO?</b> NÃO	<b>TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL</b> OK
<b>BACIA DE CONTENÇÃO</b> NÃO POSSUI		

**06- MOTOR**

<b>NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTO DE OLEO?</b> NÃO	<b>VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR</b> OK
---	-------------------------------------	---

**07- BATERIA**

<b>CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS</b> OK	<b>CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS</b> OK	<b>TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO</b> SIM
<b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI	<b>POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?</b> NÃO	<b>INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA</b> 27/02/2026

**08- RADIADOR**

<b>CONDIÇÕES DO RADIADOR</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?</b> NÃO	<b>NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?</b> SIM
------------------------------------	--	---

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?

NÃO  
3 - P180-VISITA GMG\_REV04

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA  
LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS  
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?  
NÃO

11- ACESSORIOS

BACIA DE CONTENÇÃO  
NÃO POSSUI

QUADRO  
NÃO POSSUI

CONTÊINER  
NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE  
NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR  
NÃO POSSUI

12- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES  
FUNCIONAMENTO NORMAL

12- TELEMETRIA

13- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

TECNOGERA WAGNER

27/02/2026 16:15:30

W

JAGUAR WASHINGTON

27/02/2026 16:16:18

CLIENTE

JAGUAR

27/02/2026 16:16:18

CLIENTE