

CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMAIL OBSERVAÇÃO

LOCAL

NOME ENDEREÇO
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME MARCA

MODELO PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01- APT

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA EPIS NECESSÁRIOS PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS
PREVENTIVA TROCA DE ÓLEO E FILTROS CAPACETE ÓCULOS E LUVAS ANIMAIS PEÇONHETOSMEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS
ART CONFORME PADRÃO VALE

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO? POSSUI EXTINTOR? GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO?
NÃO NÃO SIMTENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR?
SIM NÃO

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?
NÃO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

CONDIÇÕES DE LIMPEZA CONDIÇÕES DOS ADESIVOS EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SUJO BOIM NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

06- CABOS

É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?
NÃO

07- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?
N/A

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA
OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS
OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC
OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? OK
---	---

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI		

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR OK
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO	VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK	

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRA? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM		

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA NA

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CORTA-CHAMAS NÃO	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1
--	-------------------------	---

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR NÃO POSSUI	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO NÃO POSSUI
-----------------------------	------------------------------	----------------------

CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM
FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 	FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO 	REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO NÃO SE APLICA
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM	FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 	FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE 
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO SE APLICA	REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? SIM	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR NÃO
FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 	REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? SIM	POSSUI QTA INTERNO? NÃO

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
NÃO

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?
NÃO

16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

CHAVE DO GERADOR
NÃO

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

17- OBSERVAÇÃO	
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA NÃO TEM TELEMETRIA	OBSERVAÇÕES PREVENTIVA OK
18- NEAR MISS	
NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS	
PREVENTIVA WILSON 04/03/2026 14:57:35 265794 	PREVENTIVA WILSON 04/03/2026 14:59:07 265794 