



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 06/03/2026 09:47:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG01125	MODELO DO MOTOR Perkins 1106
TIPO DE PEÇA/PARTE BOMBA INJETORA	MODELO DA PEÇA/PARTE V3660F230T
Nº DE SERIE DA PEÇA DANIFICADA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA
FOTO 	Nº DE SERIE DA PEÇA FUNCIONAL 110523
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 	FILIAL ORIGEM FMG
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)

<b>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:</b>	<b>ANÁLISE INTERNA</b>
<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b>	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>FOTO DA BOMBA DESMONTADA</b>
<b>BOMBA BLOQUEADA</b> SIM	<b>QUANTIDADE</b> 7
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> SIM
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> Bomba: Banjo Placa regulado	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Desmontagem e análise interna
<b>ATRACAMENTO DE UNIDADES</b> N/A	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>PRESSÃO DOS BICOS</b> 280 bar	<b>OBSERVAÇÕES</b> Bomba injetora reparada no for
<b>STATUS - USO</b> DISPONÍVEL	<b>NOME DO TÉCNICO</b> Carlos Leonardo
<b>DATA E HORA DE FIM</b> 06/03/2026 09:57:00	