

POR: LEVI MARQUES DOS SANTOS NETO; LEONARDO PEREIRA DA SILVA; -
LEVI.SANTOS@TECNOGERA.COM.BR;LEONARDO.PEREIRA@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
17:31:24

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

MG - 32242-190

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01- CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO
12/03/2026 16:28:00

FOTO DO HORIMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO




02- MOTOR

Nº DE SÉRIE DO MOTOR




MANUTENÇÃO PREVENTIVA
NÃO REALIZADA

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR NÃO SE APLICA	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL NÃO
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NÃO	REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO NÃO	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO
REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? NÃO	POSICIONAR RESPIRO DO MOTOR LONGE DE CORREIAS/RADIADOR OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
03- RADIADOR		
04- ALTERNADOR		
05- BATERIA		
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA 	CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK

TENSÃO DA BATERIA COM GERADOR DESLIGADO OK	BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS? 
--	---

06- DIESEL		
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50	MANGUEIRAS RESSECADAS, FISSURADAS, FURADAS OU QUALQUER OUTRO DANO NÃO	CONEXÕES DE DIESEL SEM ENTRADA DE AR OK
APERTO DAS CONEXÕES DO SISTEMA OK	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) N/A	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	ADESIVO LIMPEZA E INTEGRIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

07- CARENAGEM		
É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	CONDIÇÃO BOTÃO DE EMERGENCIA OK	OLHAL DE IÇAMENTO CONFORME
CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS OK
CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS COM PRESSÃO	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	FOTO LATERAL DIREITA 

FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



08- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO
SIM

CARENAGEM DO DISJUNTOR

OK

ATUAÇÃO DO DISJUNTOR, PELO CONTROLADOR E MANUAL
OK

TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



BORRACHA DE PROTEÇÃO DO CONTROLADOR
OK

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR 	QTA INTERNO N/A	VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES OK
--	---------------------------	---

POSSUI QTA INTERNO?
NÃO

09- CONTROLADOR

AJUSTE DE DATA E HORA OK	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR 60	VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK
VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK	VEDAÇÃO CONTRA ÁGUA DA PARTE ELETRÔNICA OK

10- TELEMETRIA

11- TESTE COM CARGA (EM 0 - 10MIN)

12- TESTE COM CARGA (EM 50 - 15MIN)

13- TESTE COM CARGA (EM 75 - 15MIN)

14- TESTE COM CARGA (EM 100 - 15MIN)

FOTO DO TESTE COM CARGA 	PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR) 6	LOAD SPEED (%) 606
BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC) 24	FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL) 60	CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) - L1, L2, L3 380
TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C) 80	TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) - L1-L2,L2-L3,L3-L1 380	TEMPERATURA AR INTERCOOLER (°C) 80

15- CARGA SÚBITA

TENSÃO MÍNIMA APÓS A CARGA SÚBITA - 15% (VAC) 380	FREQUÊNCIA MÍNIMA APÓS A CARGA SÚBITA - 7% (HZ) 380
---	---

16- OBSERVAÇÃO

INSTRUMENTO UTILIZADO OK	STATUS DO EQUIPAMENTO DISPONÍVEL	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1
------------------------------------	--	--

17- PRELOC**MAQUINA JÁ POSSUI UMA LOCAÇÃO PREVISTA?**

NÃO

18- INFORMAÇÕES**DATA E HORA DE FIM**

12/03/2026 19:22:00


OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO TESTADO E PRONTO PRA LIBERAÇÃO

LIBERAÇÃO LEVI MARQUES

12/03/2026 18:24:06

329748636



LIBERAÇÃO LEVI MARQUES

12/03/2026 18:25:43

329748636

