



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 17/03/2026 10:00:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECGG01025	MODELO DO MOTOR MWM 6.12TCA
TIPO DE PEÇA/PARTE BOMBA INJETORA	MODELO DA PEÇA/PARTE V9561A040W
Nº DE SERIE DA PEÇA DANIFICADA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA
FOTO 	Nº DE SERIE DA PEÇA FUNCIONAL 061219
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 	FILIAL ORIGEM Minas Gerais - Contagem
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)

<b>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:</b>	<b>ANÁLISE INTERNA</b>
<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b>	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>FOTO DA BOMBA DESMONTADA</b>
<b>BOMBA BLOQUEADA</b> NÃO	<b>QUANTIDADE</b> 7
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> SIM
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> Jogo de Reparos Anel Excêntr	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Desmontagem de Bomba, lavagem
<b>ATRACAMENTO DE UNIDADES</b> N/A	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>PRESSÃO DOS BICOS</b> 279 bar	<b>OBSERVAÇÕES</b> Bomba injetora e bicos injetor
<b>STATUS - USO</b> DISPONÍVEL	<b>NOME DO TÉCNICO</b> Guilherme Vieira
<b>DATA E HORA DE FIM</b> 17/03/2026 11:21:00	