



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 23/03/2026 11:16:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TBRG00041	MODELO DO MOTOR FPT 4C
TIPO DE PEÇA/PARTE BICO INJETOR	MODELO DA PEÇA/PARTE LJCV00201
Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA
FOTO 	Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 	FILIAL ORIGEM FSP - MATRIZ
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM)

<b>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:</b>	<b>ANÁLISE INTERNA</b>
<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b>	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>FOTO DA BOMBA DESMONTADA</b>
<b>BOMBA BLOQUEADA</b> N/A	<b>QUANTIDADE</b> 4
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> NÃO
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> Arruelas de compressão	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Recondicionamento completo, che
<b>ATRACAMENTO DE UNIDADES</b> N/A	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>PRESSÃO DOS BICOS</b> 270 bar	<b>OBSERVAÇÕES</b> Bicos injetores recondicionado
<b>STATUS - USO</b> DISPONÍVEL	<b>NOME DO TÉCNICO</b> Carlos Leonardo
<b>DATA E HORA DE FIM</b> 23/03/2026 11:30:00	