

POR: MANUTENCAO INTERNA; KIMBERLI DE FREITAS; -
MANUTENCAOINTERNA@TECNOGERA.COM.BR;KIMBERLI.FREITAS@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
17:28:48

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

09862-172

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO
27/03/2026 09:22:00

CLIENTE
MERCADO LIVRE

FICHA
0


TENSÃO DO CLIENTE
380V

REGIME DE OPERAÇÃO
STANDBY

TANQUE INTERNO OU EXTERNO
TANQUE INTERNO

HORÍMETRO
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA
824

FOTO DO HORÍMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - PETROBRAS

03 - RADIADOR

5 - F038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR COMPLETO	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR OK
INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME		
04 - ALTERNADOR		
Nº DE SERIE DO ALTERNADOR 	BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA OK	FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA 
FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA 	INSPEÇÃO DO ROTOR DA EXCITATRIZ E DIODOS  SEM ACESSO	REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO OK
FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO 	REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5 	
05 - MOTOR		

Nº DE SERIE DO MOTOR		NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	INTEGRIDADE DAS CORREIAS
		OK	OK
06 - ELÉTRICO			
INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO)		REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO
OK	OK		SIM
FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR		FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR	
OK		OK	
07 - DIESEL			
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO	
0	SIM	OK	
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS)	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO	
OK	3/8	OK	
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO.	
NÃO	OK	OK	
08 - CARENAGEM			
É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS	
NÃO	OK	OK	
CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS	CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS SEM PRESSÃO	CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA	
OK			

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



CARTÃO 3 CORES



CARTÃO 3 CORES





FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR



FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE
TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA



TESTE DE BUSCA DE TENSÃO E FREQUÊNCIA.

FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



TIPO DE CONTROLADOR
DEIF AGC 150

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)
380

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)
669

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO CONTROLADOR




VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V)
380V


VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V)
220V

AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS)
440KW

PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES NÍVEL DE ÁGUA E ÓLEO ESTÃO OK TESTE EM VAZIO REALIZADO COM TANQUE EXTERNO TENSÃO ALTERADA DE 440V PARA 380V DURANTE O TESTE NÃO APRESENTOU NENHUMA ANORMALIDADE TESTE DE BUSCA DE TENSÃO E FREQUÊNCIA OK	DATA E HORA DE FIM 27/03/2026 10:37:00
OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS	
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA COMUNICAÇÃO OK
PRÉ LOCAÇÃO KELVYN QUEIROZ 27/03/2026 10:40:15 	PRÉ LOCAÇÃO KELVYN QUEIROZ 27/03/2026 10:40:46 