

F254 - INSPEÇÃO DE RETORNO


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 31/03/2026 14:39:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 10508,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO Tecg00854
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 12564,10	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? NÃO	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
Faltando componentes na parte

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
OK

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO




05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?


FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?
Display ruim

FOTO**07 - CARENAGEM**

CARENAGEM
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO

HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES**

OBSERVAÇÕES
Preventiva em dia
Cabos da b

TIPO DE MANUTENÇÃO
MÉDIA

DATA E HORA DE FIM
31/03/2026 15:08:00