



TIPO DE INSPEÇÃO
EXPEDIÇÃO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
0,00

FOTO DO NIVEL DE OLEO




FOTO TRASEIRA

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

SE SIM, DETALHAMENTO

GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

DATA E HORA DE FIM
07/04/2026 15:14:00

FOTO LATERAL ESQUERDA

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

SE SIM, FOTO

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

FOTO DA TELEMETRIA