



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 09/04/2026 11:03:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TBRG00326	MODELO DO MOTOR FPT 6C
TIPO DE PEÇA/PARTE BOMBA INJETORA	MODELO DA PEÇA/PARTE V8960A001W
Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA
FOTO 	Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 02931BRB
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 	FILIAL ORIGEM SC - BNU
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:	ANÁLISE INTERNA
FALTA DE PARTES OU PEÇAS	SE SIM, DETALHAMENTO
DEFEITO IDENTIFICADO	FOTO DA BOMBA DESMONTADA
BOMBA BLOQUEADA SIM	QUANTIDADE 5
PATRIMÔNIO DE DESTINO	REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE SIM
SE SIM, DETALHAMENTO Jogo de reparo Anél excêntri	SERVIÇOS EXECUTADOS Desmontagem e análise interna
ATRACAMENTO DE UNIDADES N/A	SE SIM, DETALHAMENTO
PRESSÃO DOS BICOS 260 bar	OBSERVAÇÕES Bomba injetora totalmente repa
STATUS - USO DISPONÍVEL	NOME DO TÉCNICO Carlos Leonardo
DATA E HORA DE FIM 09/04/2026 11:14:00	