



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 09/04/2026 10:08:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG01035	MODELO DO MOTOR MWM 4.10T
TIPO DE PEÇA/PARTE BOMBA INJETORA	MODELO DA PEÇA/PARTE V8860A410W
Nº DE SERIE DA PEÇA DANIFICADA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA
FOTO 	Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 04684BJB
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 	FILIAL ORIGEM SC - BNU
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)

<b>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:</b>	<b>ANÁLISE INTERNA</b>
<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b>	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>FOTO DA BOMBA DESMONTADA</b>
<b>BOMBA BLOQUEADA</b> SIM	<b>QUANTIDADE</b> 5
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> SIM
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> Jogo de reparo Anél excêntri	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Desmontagem e análise interna
<b>ATRACAMENTO DE UNIDADES</b> N/A	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>PRESSÃO DOS BICOS</b> 250 bar	<b>OBSERVAÇÕES</b> Bomba injetora totalmente rep
<b>STATUS - USO</b> DISPONÍVEL	<b>NOME DO TÉCNICO</b> Carlos Leonardo
<b>DATA E HORA DE FIM</b> 09/04/2026 10:56:00	