

POR: LUCIANO LIMA SANTANA; SIDNEY DE SOUSA FREITAS; -
LUCIANO.SANTANA@TECNOGERA.COM.BR;SIDNEY.FREITAS@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
18:31:31

CLIENTE	
TENSÃO 440V TANQUE INTERNO.	

LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	- 27930-070

ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INICIO 10/04/2026 15:14:00	CLIENTE CMI BRASIL	FICHA 34499
---	------------------------------	-----------------------

TENSÃO DO CLIENTE 440V	REGIME DE OPERAÇÃO 08H	TANQUE INTERNO OU EXTERNO TANQUE INTERNO
----------------------------------	----------------------------------	--

HORIMETRO SIM	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 3706
-------------------------	---	---

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 	FOTO DO HORIMETRO 	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 
--	---	--

02 - PETROBRAS

03 - RADIADOR
5 - F038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR COMPLETO	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR OK
--	--	---

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

04 - ALTERNADOR




Nº DE SÉRIE DO ALTERNADOR 	BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA OK	FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA 
SEM NÚMERO DE SÉRIE		

REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO OK	REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5 
--	--

05 - MOTOR

Nº DE SÉRIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
---	---	---------------------------------------

06 - ELÉTRICO

INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS PAINEL DE COMANDO ÍNTEGRO	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) SIM, EXTERNO	FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO 
REGULAGEM DO TRIP DO RELÉ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK
07 - DIESEL		
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 20	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) 1/2	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. OK
08 - CARENAGEM		
É POSSÍVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS COM PRESSÃO	CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA 
CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR 

09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?

SIM

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



TIPO DE CONTROLADOR

DEIF

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)

440

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)

600

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO CONTROLADOR



N/A

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO

OK

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V)

440V

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V)

254

AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS)

400KW

PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?

SIM

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

REALIZADO A TROCA DE TENSÃO.
REALIZADO LIMPEZA DO GERADOR.
REALIZADO PINTURA DO EQUIPAMENTO.
REALIZADO TESTE COM CARGA.

DATA E HORA DE FIM

10/04/2026 15:59:00

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO SIDNEY FREITAS
10/04/2026 15:59:29

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SIDNEY', with a long horizontal stroke underneath.