


F284 - INSPEÇÃO RETORNO OUTROS

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 13/04/2026 15:41:00	TIPO DE EQUIPAMENTO A SER INSPECIONADO OUTROS
ALTURA DA PLATAFORMA	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00742	DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?
SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO	
02 - INSPEÇÃO	
O EQUIPAMENTO POSSUI CABO DE EXTENSÃO PARA CARREGAR?	FOTO DO CABO DE EXTENSÃO PARA CARREGAR
FOTO AVARIA(S)	CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO
FOTO AVARIA(S)	FOTO
OBSERVAÇÕES Equipamento aguardando peças p	FOTO 
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?	
03 - INFORMAÇÕES	

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA LIBERAÇÃO

?Pintura
?limpeza de tanque

DATA E HORA DE FIM

13/04/2026 15:46:00