


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 13/04/2026 15:19:00	TIPO DE EQUIPAMENTO A SER INSPECIONADO OUTROS
ALTURA DA PLATAFORMA	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 1050	DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?
SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? SIM	
02 - INSPEÇÃO	
O EQUIPAMENTO POSSUI CABO DE EXTENSÃO PARA CARREGAR?	FOTO DO CABO DE EXTENSÃO PARA CARREGAR
FOTO AVARIA(S)	CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO
FOTO AVARIA(S)	FOTO
OBSERVAÇÕES Máquina aguardando peças para	FOTO 
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?	
03 - INFORMAÇÕES	
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA LIBERAÇÃO ?Instalar junta e retentor da	DATA E HORA DE FIM 13/04/2026 15:32:00