



<b>CLIENTE</b>		
<b>NOME</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>EMAIL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	<b>ENDEREÇO</b>	
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b>	<b>MARCA</b>	
<b>MODELO</b>	<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b> /	
<b>01- APT</b>		
<b>DATA E HORA DE INÍCIO</b> 13/04/2026 10:20:00	<b>PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA</b> VERIFICAR O EQUIPAMENTO	<b>EPIS NECESSÁRIOS</b> BOTAS, BLUSA, PROTETOR, ÓCULOS, LUVAS, CAPACETE
<b>PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS</b> CHOQUE ELÉTRICO	<b>MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS</b> O USO DOS IPI NECESSÁRIOS	
<b>02- SEGURANÇA</b>		
<b>POSSUI KIT MITIGAÇÃO?</b> SIM	<b>KIT MITIGAÇÃO</b> 	<b>QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO</b> 1
<b>POSSUI EXTINTOR?</b> SIM	<b>EXTINTOR</b> 	<b>QUANTIDADE DE EXTINTOR</b> 1

<b>03- ATENDIMENTO</b>		
------------------------	--	--



FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



06- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOTO ESCALA RINGELMANN



07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

**VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS**  
NÃO POSSUI

**POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?**  
SIM

**MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA**



**TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)**  
27,6 V

**INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA**  
20/03/2025

### 08- RADIADOR

**CONDIÇÕES DO RADIADOR**  
OK

**HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?**  
NÃO

**SE NOK, FOTO**



**NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?**  
SIM

**GERADOR POSSUI INTERCOOLER?**  
SIM

**INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER**  
CONFORME

### 09- CABOS

**CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**



**CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE**



### 10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

QUADRO

POSSUI

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

**CONTÊINER**

NÃO POSSUI

**CARRETA REBOQUE**

NÃO POSSUI

**TRANSFORMADOR**

NÃO POSSUI

**12- OBSERVAÇÃO****OBSERVAÇÕES**

FEITO TESTE SEM CARGA

**12- TELEMETRIA****COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

OK

**OBSERVAÇÃO TELEMETRIA**

OPERAM NORMALMENTE

**FOTO****13- NEAR MISS****NEAR MISS**

SEM REPORTE DE NEAR MISS

TÉCNICO JOILSON

13/04/2026 15:42:54

553161003


MANUTENÇÃO CARLOS RIBEIRO

13/04/2026 15:43:52

06834553894

MANUTENÇÃO

13/04/2026 15:43:52



---