




CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 13/04/2026 12:59:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA INSPEÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	EPIS NECESSÁRIOS UNIFORME NR10, BOTINA COM BIQUEIRA, CAPACETE COM JUGULAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS MULTITATO, PROTETOR AURICULAR
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS QUEDA MESMO NÍVEL, RUÍDO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS UTILIZAR TODOS OS EPI'S CORRETAMENTE ANALISAR A ÁREA ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO) NÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TELE 01852	POSSUI TELEMETRIA? SIM
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	SE SIM, FOTO	FOTO DO HORIMETRO
		
04- PAINEL		






<p>INTEGRIDADE DO PAINEL</p> 	<p>VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK</p>	<p>FOI REALIZADO TESTE COM CARGA? NÃO</p>
<p>É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE NÃO PERMITIU O TESTE? NÃO</p>	<p>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI</p>	<p>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI</p>
<p>Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)</p> 	<p>PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO</p> 	<p>FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA</p> 
<p>VEDAÇÃO DAS PORTAS OK</p>	<p>PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO</p>	<p>O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO</p>
<p>05- DIESEL</p>		
<p>EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO</p>	<p>POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM</p>	<p>NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 90</p>
<p>CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK</p>	<p>HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO</p>	<p>TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK</p>
<p>REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE? OK</p>	<p>BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI</p>	<p>FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)</p> 

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO**06- MOTOR****Nº DE SERIE DO MOTOR****NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE****HÁ VAZAMENTO DE OLEO?**

OK

NÃO

**VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR**

OK

FOTO ESCALA RINGELMANN**07- BATERIA****CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS****CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS****TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO**

OK

OK

SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
NÃO

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA**FOTO TRASEIRA****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

SUJO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS**BACIA DE CONTENÇÃO**

NÃO POSSUI

QUADRO

NÃO POSSUI

CONTÊNER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR

NÃO POSSUI

12- OBSERVAÇÃO**OBSERVAÇÕES**

SÓ FOI POSSÍVEL TROCAR O FILTRO DE COMBUSTÍVEL.O SEPARADOR DE ÁGUA ESTA ERRADO .
 FILTRO CORRETO WK 1060/4

12- TELEMETRIA**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

OK

13- NEAR MISS**NEAR MISS**

SEM REPORTE DE NEAR MISS

VISITA TÉCNICA ARNALDO DOS SANTOS

13/04/2026 13:29:36

05991799610

VISITA TÉCNICA EMERSON SALES

13/04/2026 16:49:18

283

VISITA TÉCNICA

13/04/2026 13:29:36