



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 14/04/2026 08:59:00	TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG000389	TIPO DE PEÇA/PARTE MÓDULO
FOTO 	MODELO DA PEÇA/PARTE AGC 4 e Display AGC 4
Nº DE SERIE DA PEÇA Agc4:938956.0033 Display:9377	FOTO Nº DE SERIE DA PEÇA 
ACOMPANHA BORNES / PRESILHAS DE FIXAÇÃO? NÃO	FILIAL ORIGEM BA-SSF
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Givaldo Santos	ANÁLISE INTERNA SIM

<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b> NÃO	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>QUANTIDADE</b> 1
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> NÃO
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Abertura e análise técnica int
<b>OBSERVAÇÕES</b> Defeito informado: Digital inp	<b>STATUS - USO</b> FORA DE USO
<b>NOME DO TÉCNICO</b> Rafael Gomes Martin	<b>DATA E HORA DE FIM</b> 14/04/2026 09:11:00