



| CLIENTE | |
|---|--|
| NOME | RAZÃO SOCIAL |
| EMAIL | OBSERVAÇÃO |
| LOCAL | |
| NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA | ENDEREÇO |
| ATIVO | |
| NOME | MARCA |
| MODELO | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE |
| GERAL | |
| DATA E HORA DE INÍCIO 14/04/2026 09:15:00 | TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO |
| PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG00640 | TIPO DE PEÇA/PARTE MÓDULO |
| FOTO  | MODELO DA PEÇA/PARTE DSE 8610Mk 2 |
| Nº DE SÉRIE DA PEÇA 7379100 | FOTO Nº DE SÉRIE DA PEÇA  |
| ACOMPANHA BORNES / PRESILHAS DE FIXAÇÃO? NÃO | FILIAL ORIGEM BA-SSF |
| FILIAL DESTINO | Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM) |
| RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Givaldo Santos | ANÁLISE INTERNA SIM |

| | |
|--|--|
| FALTA DE PARTES OU PEÇAS NÃO | SE SIM, DETALHAMENTO |
| DEFEITO IDENTIFICADO | QUANTIDADE 1 |
| PATRIMÔNIO DE DESTINO | REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE NÃO |
| SE SIM, DETALHAMENTO | SERVIÇOS EXECUTADOS Abertura e análise técnica int |
| OBSERVAÇÕES Defeito informado:Leitura de t | STATUS - USO FORA DE USO |
| NOME DO TÉCNICO Rafael Gomes Martin | DATA E HORA DE FIM 14/04/2026 09:22:00 |