





F146 - CHECKLIST GERADOR

| CLIENTE   |   |
|---|---|
| NOME  | RAZÃO SOCIAL  |
| EMAIL   | OBSERVAÇÃO  |
| LOCAL   |   |
| NOME<br>TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA   | ENDEREÇO  |
| ATIVO   |   |
| NOME  | MARCA   |
| MODELO  | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE  |
| GERAL   |   |
| <p>DATA E HORA DE INICIO<br/>15/04/2026 16:52:00</p>  | <p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p>    |
| <p>FOTO DO HORIMETRO</p>  | <p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p>  |

TIPO DE INSPEÇÃO  
EXPEDIÇÃO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES

TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL  
OK




NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)  
0,00

FOTO DO NIVEL DE OLEO



Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA




FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



**FOTO TRASEIRA****FOTO LATERAL ESQUERDA**

**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**  
LIMPO

**EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?**  
NÃO

**SE SIM, DETALHAMENTO**

**SE SIM, FOTO**

**GRAU DE DIFICULDADE**  
REGULAR

**FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)**

**RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:**

**QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS**

**POSSUI TELEMETRIA?**  
NÃO

**FOTO DA TELEMETRIA**

**DATA E HORA DE FIM**  
15/04/2026 16:57:00