



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 16/04/2026 10:12:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA CORRETIVA TROCA DE FILTROS DE DIESEL	EPIS NECESSÁRIOS XXX
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS XXX	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS XXX	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	POSSUI EXTINTOR? SIM	QUANTIDADE DE EXTINTOR 4
GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? OK	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? OK	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? OK
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? SIM	AS DUAS ANTENAS ESTÃO POSICIONADAS CORRETAMENTE (TETO DA MÁQUINA LADO DE FORA) SIM	A TELEMETRIA FICOU COMUNICANDO? SIM
IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG1655	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

SUJO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO

OK

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR OK	VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES OK	PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO? OK
06- CABOS		
07- MOTOR		
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO	INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK	VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO
08- DIESEL		
EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? NÃO
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK	BACIA DE CONTENÇÃO POSSUI	CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO
O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? OK		
09- RADIADOR		
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR OK
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
10- ALTERNADOR		
11- BATERIA		
12- ESCAPAMENTO		
13- ACESSÓRIOS		
BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO POSSUI	CONTÊINER NÃO POSSUI
CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM	REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO SIM
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NÃO	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO SE APLICA	REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? NÃO
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR NÃO	REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? NÃO	POSSUI QTA INTERNO? NÃO
14- TESTE		
CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) - L1, L2, L3 244,250,235	TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) - L1-L2,L2-L3,L3-L1 380,380,380	FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL) 60
PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR) 5,44	TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C) 85	BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC) 28,1
LOAD SPEED (%) 38	TEMPERATURA AR INTERCOOLER (°C) XXX	PERMITIDO TESTE COM CARGA? SIM
15- PARAMETROS		

CONTROLADOR DEIF?

SIM

16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?

SIM

CHAVE DO GERADOR

NÃO

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS

OK

17- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES

EFETUADO TROCA DE FILTROS DE DIESEL TESTADO COM CARGA TUDO OK

18- NEAR MISS

FOTO



FOTO



FOTO



NEAR MISS

VER E AGIR

AÇÃO EFETUADA:

TROCA DE FILTROS DE DIESEL

SHOOPEE JULIANO
16/04/2026 11:49:37

AUSENTE

SHOOPEE JULIANO
16/04/2026 11:59:50

AUSENTE

SHOOPEE

16/04/2026 11:59:50

AUSENTE