



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 22/04/2026 16:39:00	
02 - INFORMAÇÕES DA ORIGEM DA PEÇA	
PEÇA RETIRADA OUTRA	DESCREVER A(S) PEÇA(S) RETIRADA(S) Cabeçote do filtro de combustí
FOTO DO NÚMERO DE SÉRIE DA PEÇA 	TAG DO PATRIMÔNIO DO QUAL A PEÇA ESTÁ SENDO RETIRADA TECG00532
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DA PEÇA Wagner	MOTIVO DA RETIRADA DA PEÇA Peça danificada
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	
02 - INFORMAÇÕES DO DESTINO DA PEÇA	

CLIENTE
Tecnogera

NÚMERO DA ORDEM DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE VAI RECEBER A PEÇA
70454

TAG DO PATRIMÔNIO QUE IRÁ RECEBER A PEÇA
TECG 01442

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DA PEÇA
Paulo