



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 23/04/2026 07:40:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	EPIS NECESSÁRIOS BOTAS, CALÇA, BLUSA, CAPACETE, LUVAS, PROTETOR, ÓCULOS
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS O USO DOS IPI NECESSÁRIOS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? NÃO	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO

OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI


VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR

OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES

OK

N° DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?


NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?

SIM

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?

NÃO

07- MOTOR

N° DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE



HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO
INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK
O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO		

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? NÃO
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 40	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK	BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO 

O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA?
NÃO

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR AMARELO
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK	

10- ALTERNADOR

É POSSÍVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERÂMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR	É POSSÍVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR	VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E ÍNTEGRO SIM
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	REAPERTO E TORQUEAMENTO DE PARAFUSOS DE BARRAMENTO E FINALIZAR COM MARCAÇÃO 	

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
--	--	--

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
27,8V

CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA
NA

FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA



BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?
NÃO

CORTA-CHAMAS
SIM

SE SIM, FOTO



INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)

1

13- ACESSORIOS

<p>TRANSFORMADOR NÃO POSSUI</p>	<p>BANCO DE CARGA NÃO POSSUI</p>	<p>QUADRO NÃO POSSUI</p>
<p>CONTÊINER NÃO POSSUI</p>	<p>CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI</p>	<p>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM</p>
<p>FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL</p> 	<p>FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO</p> 	<p>FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO</p> 
<p>FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA</p> 	<p>REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO SIM</p>	<p>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM</p>
<p>FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO</p> 	<p>FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE</p> 	<p>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO</p>

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO

FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?
SIM

POSSUI QTA INTERNO?
NÃO

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
NÃO

15- PARAMETROS

FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

CHAVE DO GERADOR
NÃO

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

17- OBSERVAÇÃO

FOTO



COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
OPERAM NORMALMENTE

OBSERVAÇÕES
FEITO TESTE SEM CARGA

18- NEAR MISS

TÉCNICO JOILSON
23/04/2026 18:36:43
553161003



MANUTENÇÃO LUCAS
23/04/2026 18:48:31
12033732444



MANUTENÇÃO

23/04/2026 18:48:31

